

ООО «СПОРТРУС»

ИНН 9701163803 КПП 770101001

г. Москва, поселение Мосрентген, деревня Мамыри 12, строение 10

Прайс лист на ремонт оборудования.

Наименование работ	Цена (руб.)
Выезд и диагностика специалиста в пределах МКАД г. Москва.	2000р.
Выезд и диагностика специалиста за пределами МКАД за 1 км.	25р.
Командировка в другой регион	Договорная
Не указанные виды работ по ремонту (нормочас)	1000р.
Ремонт и обслуживание беговой дорожки	
Техническое обслуживание	1500р.
Замена бегового полотна (включая центровку и натяжение)	3000р.
Замена деки	2500р.
Замена основного двигателя	1800р.
Замена эластомеров деки (комплект)	2500р.
Замена двигателя подъема	2000р.
Замена контроллера основного двигателя	1500р.
Замена платы управления консоли	1800р.
Замена вала заднего	2000р.
Замена подшипников вала 1 шт. (Подшипники включены)	6500р.
Замена кнопочной мембраны консоли или ручки управления	2000р.
Замена вала переднего	2500р.
Замена кабеля консоли	1200р.
Замена/ регулировка датчика скорости	800р.
Замена приводного ремня и/или ролика привода	2500р.
Замена пластиковых боковых накладок (1 штука)	250р.
Долив системы смазки / смазка полотна	400р.
Замена пластиковых крышек (заглушек) (1 штука)	400р.
Замена предохранителя	300р.
Замена или ремонт штекера кабеля силового	500р.
Замена выключателя сетевого	500р.
Замена датчиков пульса/пульсовых накладок (штука)	800р.
Настройка программного обеспечения	1000р.
Натяжение и центровка бегового полотна	850р.
Ремонт и обслуживание велотренажера	
Техническое обслуживание	1200р.
Замена пластиковых крышек, кожухов (1 шт).	500р.
Замена шатуна	800р.
Замена оси шатуна (каретки) в сборе	2500р.
Замена втулки шатуна	2500р.
Замена генератора	2500р.
Замена ремня	1500р.
Замена контроллера	1200р.
Замена педали (1 шт)	300р.

Замена шкива вторичного в сборе и/или обгонной муфты	2000р.
Замена аккумулятора	800р.
Замена платы консоли	800р.
Замена датчиков пульса/пульсовых накладок	800р.
Ремонт генератора (Гарантия один год)	25000р.
Замена кнопочной мембраны консоли и ручке управления	1500р.
Замена кабеля консоли	1000р.
Ремонт и обслуживание сайкл тренажера(спин-	
Ремонт и обслуживание сайкл тренажера(спин-	
Техническое обслуживание	1000р.
Замена тормозной накладки	1200р.
Замена каретки в сборе/подшипников каретки	2500р.
Замена шатуна	800р.
Замена фиксатора	500р.
Замена пластиковых крышек, кожухов (шт)	400р.
Замена педали	800р.
Ремонт и обслуживание эллиптического	
Ремонт и обслуживание эллиптического	
Техническое обслуживание	1500р.
Замена ремня приводного	2000р.
Замена ремня генератора	2000р.
Замена втулок соединительных тяг (1 рычаг)	500р.
Замена подвижных рычагов	800р.
Замена ролика скольжения горизонтальной тяги	600р.
Замена ремкомплекта оси шатунов с подшипниками	2000р.
Замена аккумулятора	1000р.
Замена генератора	2500р.
Замена датчиков пульса/пульсовых накладок	1000р.
Замена платы консоли	1000р.
Замена платы управления нагрузкой(контроллера)	2000р.
Замена шкива	1300р.
Замена тяги горизонтальной (лыжа)	1200р.
Замена педали	800р.
Замена пластиковых крышек, кожухов (шт)	500р.
Ремонт и обслуживание степпера	
Ремонт и обслуживание степпера	
Техническое обслуживание	1500р.
Замена ремня и/или пружины (1 шт)	1500р.
Замена ролика	1500р.
Замена педали	500р.
Замена аккумулятора	1000р.
Замена генератора	2000р.
Замена платы консоли	800р.
Замена контроллера	1500р.
Замена датчиков пульса/пульсовых накладок	600р.
Замена пластиковых крышек, кожухов (1 шт)	500р.
Ремонт и обслуживание силового оборудования	
Ремонт и обслуживание силового оборудования	
Техническое обслуживание	800р.
Замена троса	1000р.

Замена ролика	500р.
Замена подушек, спинок, сидений, валиков за шт.	250р.
Замена болтов, втулок за шт	250р.
Замена фиксатора	500р.
Замена резиновых ручек за шт	500р.
Замена металлических конструкций тренажёра	1500р.
Замена пластиковых крышек, кожухов (шт)	500р.

***По вопросам ремонта уточняйте у наших специалистов по телефону: 8-495-771-12-21 (многоканальный)**